





POSTUP MONTÁŽE INSTALLATION GUIDE MONTAGEVORHEGEN	TYPY TYPES TYPEN	SPOTY : S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 SPOTS
	CZ	CHARAKTERISTIKA SVÍTIDLA STROPNÍ SVÍTIDLO (NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO) IP20 MATERIÁL : ocel. plech práškově barvený, saténové opálové sklo,vyztužená sádra s vlhkuodolným omyvatelným povrchem
	EN	PRODUCT DESCRIPTION CEILING SUSPENSION LIGHT IP20 MATERIAL : powder-coated steel sheet, satin opal glass, reinforced plaster with humidity-resistant washable surface
	DE	CHARAKTERISTIK DER LEUCHTE DECKENLEUCHTE IP20 MATERIAL : Stahlblech pulvergefärbt, Sicherheitsglas, bewährter Gips mit der feuchtbeständigen abwaschbaren Oberfläche
1 	CZ	PŘIPOJENÍ UPOZORNĚNÍ - svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě,jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám a předpisům. - montáž, demontáž a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle platných vyhlášek
EN	CONNECTING WARNING - the light fitting can only be connected to an electrical network which is installed and protected according to valid regulations and norms - installation, removal and maintenance can only be made by a competent and skilled person	
DE	ANSCHLUSS HINWEIS - die Leuchte ist nur an das Stromnetz anzuschließen, dessen Installation und Sicherung den gültigen Normen und Vorschriften entsprechen - Montage, Demontage und Instandhaltung darf nur eine qualifizierte Person nach gültigen Verordnungen durchführen	
2 	CZ	KOTVENÍ - do sádkartonového podhledu vykružte otvor o průměru 70 mm - zapojte elektrický kabel a zasuňte tělo spotu do otvoru, upevněte pružinami - minimální prostor nad sádkartonem musí být 90 - 100 mm
EN	INSTALLATION - make a hole of 70 mm diameter in the plasterboard - connect the cable, insert the spot into the hole and secure it with the springs - the space above the plasterboard must be 90 - 100 mm	
DE	VERANKERUNG - in die Gipskartonunterzüge ist eine Öffnung mit Durchmesser von 70 mm auszukehlen - einzuschieben und nach dem Anschluss des Stromkabels in die vorbereitete Öffnung mittels Federn abzusichern - min. Raum über dem Gipskarton muss 90 - 100 mm betragen	
3 	CZ	MANIPULACE - se sádkovým korpusem svítidla manipulujte vždy v přiložených rukavicích, které jsou součástí každého balení, předejdete zbytečnému zašpinění svítidla a následnému omývání ČIŠTĚNÍ SVÍTIDLA - čistou houbou a vlažnou vodou se saponátem, opláchnout pouze vodou a setřít čistou novou houbou - osušit čistou bílou savou látkou
EN	HANDLING - always use the included polythene gloves when handling the plaster part of the light to avoid stains CLEANING - use a clean sponge, tepid water and some mild detergent - then rinse with water and use the sponge again when necessary - dry using a clean cloth	
DE	HANDHABUNG - den Gipskorpas der Leuchte haben Sie immer in den beigelegten Handschuhen hand, die ein Bestandteil jeder Packung sind, Sie beugen die unnötige Verschmutzung der Leuchte und das Folgeabwaschen vor REINIGUNG DER LEUCHTE - mit einem sauberen Schwamm und lauem Wasser mit Haushaltsreiniger, nur mit Wasser abspülen und mit einem reinem neuen Schwamm abwischen - mit reinem weißen saugfähigem Stoff abtrocknen	